

الجودة

نتائج دقیقة فی کل صفحة¹

حافظ على استمرار عملك بسلاسة باستخدام خراطيش HP الأصلية التي تعمل في كل مرة مثل أول مرة. ا

وبفضل المطبوعات الجاهزة للعملاء و. **على مدار 98% من الوقت،** لن تهدر أموالك في عمليات إعادة الطباعة. ^ا

الاستدامة

اكتشف الأسباب التي جعلت **9 من أصل 10 من** الفنيين في مجال الطباعة يوصون باستخدام خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP.²



هل تعلم أن 100% من خراطيش مسحوق الحبر الأصلية

من HP تحتوي على محتويات معاد تدويرها 4

برنامج شُركاء الكُوكَبِ HP Planet Partners بدون أن يتم إرسالها مطلقًا إلى مكب النفايات. 3

إعادة تدوير الخراطيش مجانًا من خلال

الشراء مِن شركة رائدة في التأثير الاجتماعي

هل تفكر في المنتجات البديلة الرخيصة؟ مكالمات الصيانة

يتلقى الفنيون على الأرجح مكالمات صيانة تبلغ 4 أضعاف في حالة استخدام خراطیش مسحوق حبر من شركات أخرى غير P.².HP



إعادة التدوير

ً لا تريد معظم الشركات المصنِّعة ٍخراطيش أعيد تصنيعها أكثر من مرة.^و



جودة الهواء الداخلي

عندما تم اختبار خراطيش مسحوقٰ الحبر من شركات أخرى غير HP، أخفَقت 96ۨ% منها في تلبية معايير علامات الاعتماد البيئي وانبعثت منها مركبات عضوية متطايرة إجمالية بنسبة تصل إلى 191% مقارنة بالحد المسموح به.6



الأمان

يمكن إعادة برمجة بعض شرائحً الخراطيش المقلدة. شرائح HP مقاومة للعبث للمساعدة على تقليل خطر التعليمات البرمجية الضارة التي تدخل في خرطوشة الّطابعة.⁷



تصمم شركة HP أنظمة الطباعة لديها وتختبرها طوعًا $^{ extsf{I}}$

سيمنحك استخدام خراطيش HP الأصلية وحده الثقة



صُممت لتوفير أمان جدير بثقتك⁷

إعادة التدوير مجانًا وبسهولة

للمساعدة في إغلاق الحلقة³

تحرص HP على التعرُّف على مخاطر الأمان والتخفيف من حدتها في منظومة التوريد **للمساعدة** علَّى تقلَّيل خُطر دخُول التُعَّليمات البرمجية الضارة إلى شريحة خرطوشة الطابعة.

تساعد ميزات الأمان المتنوعة بدِءًا من التصميم مرورًا بالبرمجة والتركيب ووصولاً إلى التغليف⁸ **على** حماية طابعتك وبياناتك ليتمكن فريق تكنولوجيا المعلومات لديك من التركيز على الأولويّات الأخرى.7





لتلبية إرشادات الانبعاثات **وفقًا لعلامات الاعتماد** البيئي المعنية بجودة الهواء الداخلي للمساعدة في حمايةً عملائك وموظِّفيكُ من التعرضُ لمستويات عالية من المركبات العضوية المتطايرة.6

في أن نظام الطباعة5 لديك من HP سيعمل في إطار توجيهات Blue Angel ويساعد في **المحافظة على جودة الهواء داخل المكتب**.



الأمان



- ً عمدت دراسة كفاءة خراطيش الألوان التي أجرتها SpencerLab في عام 2019 بتكليف من HP إلى مقارنة خراطيش HP الأصلية بالألوان بخراطيش من ست علامات تجارية لخراطيش من شركات أخرى غير HP ثباع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للطابعة HP LaserJet Pro 400 Colour M451 وE411A/12A/13A للاطلاع على التفاصيل، راجع HP يعتقد المسلم المسلم Www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-acliability-EMEA-2019.pdf وSpencerLab في عام 2019 بتكليف من HP إلى مقارنة خراطيش HP الأصلية أحادية اللون بخراطيش حبر من 12 علامة تجارية لخراطيش أخرى غير HP للطابعتين Pro M402 وPro 521 من HP. وهي خراطيش Pap في خراطيش المسلم المسلم Www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf
- . دراسة أجرتها مؤسسة Market Strategies International لسنة 2018 بتكليف من شركة HP. تستند النتائج إلى 223 استبيانًا من شركاء HP ServiceOne الذين يتمتعون بستة أشهر على الأقل من الخبرة في صيانة طابعات HP أحادية اللون أو بالألوان من طرز Laser Iet التي تتضمن خراطيش مسحوق حبر أصلية من HP وخراطيش مسحوق حبر من شركات غير HP تم تركيبها خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة. وقد تم إجراء الدراسة في 25 بلدًا هي: المملكة المتحدة وأير لندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وهولندا والسويد وروسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وكرواتيا ورومانيا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمغرب وقطر وتركيا. للاطلاع على التفاصيل، راجع http://www.marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf
 - 3 يختلف مدى توفر البرنامج. للاطلاع على التفاصيل، راجع موقع hp.com/recycle.
- 4 تحتوي 100% من خراطيشُ مسحوق الحبر الأصلية من HP علّى ما بين 5 و45% من المواد المعاد تدوير وهي لا تتضمن زجاجات مسحوق حبر. راجع موقع hp.com/go/recycledcontent للاطلاع على القائمة.
- 2 يتألف نظام الطباعة من HP من طابعة HP وورق HP ومستلزمات أصلية من HP. وذلك وفقًا لمعايير الانبعاثات Blue Angel DE-UZ 205 أو الإصدارات السابقة المطبقة عند طرح نظام الطباعة في الأسواق.
 - 6 دراسة الامتثال لجودة الهواء الداخلي التي أجراها معهد WKI وفقًا لمعايير Blue Angel في نوفمبر من عام 2019 بتكليف من HP بالتوافق مع 205 DE-UZ. تم شراء 21 علامة تجارية لخراطيش مسحوق الحبر المقلدة وخمسة معاد تصنيعها تتوافق مع طابعات HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw متعددة المهام بالألوان (CF410A و411A و412A و413A) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. راجع موقع hp.com/go/lAQnonhpWKl2019.
 - 7 تتضمن أنظمة الطباعة المخصصة للأعمال المكتبية من HP أجهزة من فئة Enterprise مزودة بالبرنامج الثابت FutureSmart 4.5 أو أحدث، وأجهزة من فئة Pro، ومستلزمات مسحوق الحبر الأصلية من HP المتوافقة معها، وتقنية PageWide، وخراطيش الحبر. ولا تتضمن خراطيش حبر لرؤوس الطباعة المدمجة من HP. راجع hp.com/v2/GetDocument. hp.com/go/SuppliesSecurityClaims و aspx?docname=4AA6-8436EEW.
 - 8 تختلف ميزات أمان التعقب لمنظومة التوريد الرقمية والأجهزة والعبوة محليًا حسب رقم تعريف المنتج (SKU).
 - و دراسة أجرتها شركة InfoTrends عام 2018 حول إعادة تدوير المستلزمات في أوروبا الغربية بتكليف من HP. وتستند النتائج إلى متوسط نتائج المقابلات التي تم إجراؤها مع 7 شركات لإعادة التصنيع و6 وكاء. للاطلاع على التفاصيل، راجع موقع https://exam/go/EMEA-2018InfoTrends.

تعرَّف على المزيد من الموقع hp.com/toner



